




Соединение штуцерное концевое
(с медной трубкой)




Соединение штуцерное концевое
с контргайкой (с медной трубкой)



Соединение штуцерное концевое
(с трубкой TRN)




Соединение штуцерное концевое
с контргайкой (с трубкой TRN)




1 - штуцер НКШ-00.00
2 - штуцер НКШ-20.00
3 - гайка НКГ-00.00

4 - муфта конусная НКМ-00.00
5 - втулка НКВ-00.20-24
6 - контргайка НККГ-00.00


Соединение штуцерное проходное
(с медной трубкой)




Соединение штуцерное проходное
с контргайкой (с медной трубкой)



Соединение штуцерное проходное
(с трубкой TRN)




Соединение штуцерное проходное
с контргайкой (с трубкой TRN)




1 - штуцер НКШ-10.00
2 - штуцер НКШ-30.00
3 - гайка НКГ-00.00

4 - муфта конусная НКМ-00.00
5 - втулка НКВ-00.20-24
6 - контргайка НККГ-00.00


Соединение угловое
(с медной трубкой)




Соединение тройниковое
(с медной трубкой)



Соединение угловое
(с трубкой TRN)




Соединение тройниковое
(с трубкой TRN)



1 - угольник НКУ-10.00
2 - тройник НКТ-30.00
3 - гайка НКГ-00.00


4 - муфта конусная НКМ-00.00
5 - втулка НКВ-00.20-24

Муфта конусная НКМ-00.00




Обозначение	L	dB11	d1b11	d2	d1	D	l	Масса
								кг
НКМ-00.01	10	4	5	4,2	5,0	6,8	6	
НКМ-00.02	10	6	7	6,5	7,4	8,8	6	
НКМ-00.03	11	6	7	6,5	7,4	10,2	6	
НКМ-00.04	11	8	9	8,5	9,4	12,2	6	
НКМ-00.05	11	10	11	10,5	11,4	14,2	6	
НКМ-00.06	11	12	13	12,5	13,4	16,2	6	
НКМ-00.07	11	11	12	11,5	12,4	14,2	6	
НКМ-00.08	13	22	24	22,5	23,4	28,2	8	
НКМ-00.09	13	21,4	24	22	22,8	28,2	8	
НКМ-00.10	13	22,3	24	23	24,5	28,2	8	
НКМ-00.11	12	14	15	14,4	15,2	18,2	6,5	
НКМ-00.12	13	16	18	16,5	17,2	20,2	7,5	
НКМ-00.13								

Втулка НКВ-00.20-24




Обозначение	D	d	d1	L
				мм
НКВ-00.20	3,8	2,0	1,3	10
НКВ-00.21	3,8	2,7	2,0	10
НКВ-00.22	5,8	3,8	3,0	12
НКВ-00.23	7,8	5,7	4,8	15
НКВ-00.24	9,8	7,8	6,5	18

Гайка НКГ-00.00




Обозначение	D	L	l	l1	dH11	d1	c	S	D1	Масса, кг
НКГ-00.01	M8x1	11	6	8	5	10	0,6	10	11,5	
НКГ-00.02	M10x1	12	7	9,5	7	12	0,6	12	13,8	
НКГ-00.03	M12x1,5	13	8	10,5	7	14	1	14	16,2	
НКГ-00.04	M14x1,5	13	8	10,5	9	17	1	17	19,6	
НКГ-00.05	M16x1,5	13	8	10,5	11	19	1	19	21,9	
НКГ-00.06	M18x1,5	13	8	10,5	13	22	1	22	25,4	
НКГ-00.07	M16x1,5	13	8	10,5	12	19	1	19	21,9	
НКГ-00.08	M30x1,5	15	9	12	24	36	1	36	41,6	
НКГ-00.09	M20x1,5	14	9	11,5	15	24	1,6	24	27,7	
НКГ-00.10	M22x1,5	14	9	11,5	18	24	1,6	27	31,2	
НКГ-00.11	M14x1,5	13	8	10,5	7	17	1	17	19,6	

Контргайка НККГ-00.00




Обозначение	d	L	S	D	D1	c	Примеч.
НККГ-00.01	M8x1	6	10	11,5	10	1,5	
НККГ-00.02	M12x1,5	8	14	16,2	14	1,6	
НККГ-00.03	M14x1,5	8	17	19,6	17	1,6	
НККГ-00.04	M16x1,5	8	19	21,9	19	1,6	
НККГ-00.05	M18x1,5	8	22	25,4	22	1,6	
НККГ-00.06	M20x1,5	8	24	27,7	24	1,6	
НККГ-00.07	M22x1,5	8	27	31,2	27	1,6	

Штуцер НКШ-00.00



Обозначение	Рис.	D	D ₁	L	D ₂	D ₃ *	S*	l	l ₁	l ₂	l ₃ H13	l ₄	d	d ₁ B11	d ₂₋₀₁	d ₃	d ₄	d ₅	С	Примеч.
НКШ-00.01	1	M8×1	M8×1	24	-	138	12	-	8	6	3	10	25	4	6	6.4	12	6.4	-	
НКШ-00.02		M12×15	M10×1	24	-	162	14	-	8	8	4	12	35	6	9	9.8	14	8.4	-	
НКШ-00.03		M14×15	M12×15	30	-	196	17	-	10	8	4	12	4	6	9	11.6	17	11.6	-	
НКШ-00.04		M14×15	M14×15	30	-	196	17	-	10	8	4	12	6.5	8	11	11.6	17	11.6	-	
НКШ-00.05		M16×15	M14×15	30	-	196	17	-	10	10	4	12	6.5	10	13	13.8	17	11.6	-	
НКШ-00.06		M12×15	M10×1	22	-	162	14	-	6	8	2.5	12	4	6	9	9.8	14	8.4	-	
НКШ-00.07																				
НКШ-00.08																				
НКШ-00.09																				
НКШ-00.20	2	M8×1	-	25	K1/8"	138	12	7	9	6	-	10	25	4	6	6.4	12	-	1	
НКШ-00.21		M12×15	-	28	K1/8"	162	14	9.5	10	8	-	12	35	6	9	8.4	14	-	1.6	
НКШ-00.22		M12×15	-	30	K1/8"	162	14	7	9	6	-	10	25	4	6	8.4	14	-	1	
НКШ-00.23		M14×15	-	35	K1/4"	196	17	12	15.5	8	-	12	6	8	11	11.8	17	-	1.6	
НКШ-00.24		M16×15	-	35	K1/4"	196	17	12	15.5	10	-	12	8	10	13	13.8	17	-	1.6	
НКШ-00.25		M14×15	-	31	K1/8"	162	14	8.5	11	8	-	12	6	8	11	11.8	14	-		
НКШ-00.26		M14×15	-	36	K3/8"	219	19	13	16.5	8	-	12	6	8	11	11.8	19	-		
НКШ-00.27		M12×15	-	34	K1/4"	196	17	12	15.5	8	-	12	4	6	9	9.8	14	-	1.6	
НКШ-00.28		M12×15	-	36	K3/8"	219	19	13	16.5	8	-	12	4	6	9	9.8	19	-	1.6	
НКШ-00.29		M14×15	-	40	K1/2"	277	24	16.5	21	8	-	12	6	8	11	11.8	24	-		
НКШ-00.30		M16×15	-	36	K3/8"	219	19	13	16.5	10	-	12	8	10	13	13.8	19	-	1.6	
НКШ-00.31		M18×15	-	45	K1/2"	277	24	16.5	21	12	-	14	10	12	15	15.8	24	-	1.6	

Штуцер НКШ-10.00



Обозначение	L	H	D-6g	D ₁ -6g	D ₂	S	d	d ₁ B11	d ₂₋₀₁	d ₃	d ₄ B11	d ₅₋₀₁	d ₆	d ₇	l	l ₁	l ₂	l ₃	Масса, кг
НКШ-10.01	26	6	M14×1,5	M14×1,5	19,6	17	6	8	11	11,8	8	11	11,8	17	8	10	8	10	
НКШ-10.02	31	7	M16×1,5	M16×1,5	21,9	19	8	10	13	13,8	10	13	13,8	19	10	12	10	12	
НКШ-10.03	32	8	M18×1,5	M18×1,5	25,4	22	10	12	15	15,8	12	15	15,8	22	12	12	12	12	
НКШ-10.04	26	6	M12×1,5	M12×1,5	16,2	14	4	6	9	9,8	6	9	9,8	14	8	10	8	10	
НКШ-10.05	36	8	M20×1,5	M20×1,5	27,7	24	12	14	17	17,8	14	17	17,8	24	12	14	12	14	
НКШ-10.06	32	8	M16×1,5	M18×1,5	25,4	22	8	10	13	13,8	12	15	15,8	22	10	12	10	12	
НКШ-10.07	29	7	M14×1,5	M16×1,5	21,9	19	6	8	11	11,8	10	13	13,8	19	8	10	10	12	
НКШ-10.08	34	8	M20×1,5	M18×1,5	25,4	22	8	14	17	17,8	12	15	15,8	22	12	14	12	12	
НКШ-10.09	36	8	M20×1,5	M22×1,5	27,4	24	12	14	17	17,8	16	19	19,8	24	12	14	14	14	
НКШ-10.10	38	10	M22×1,5	M30×1,5	36,9	32	12,5	16	19	19,8	22	26	27,8	32	14	14	14	10	
НКШ-10.11	30	8	M14×1,5	M18×1,5	25,4	22	6	8	11	11,8	12	15	15,8	22	8	10	12	12	
НКШ-10.12	32	8	M14×1,5	M20×1,5	27,7	24	6	8	11	11,8	14	17	17,8	24	8	10	12	14	
НКШ-10.13	42	8	M12×1,5	M12×1,5	16,2	14	4	6	9	9,8	6	9	9,8	14	8	12	8	22	
НКШ-10.14	42	8	M14×1,5	M14×1,5	19,6	17	6	8	11	11,8	8	11	11,8	17	8	12	8	22	
НКШ-10.15	42	8	M16×1,5	M16×1,5	21,9	19	8	10	13	13,8	10	13	13,8	19	10	12	10	22	
НКШ-10.16	42	8	M12×1,5	M14×1,5	19,6	17	4	6	9	9,8	8	11	11,8	17	8	12	8	22	
НКШ-10.17	42	8	M14×1,5	M12×1,5	19,6	17	4	8	11	11,8	6	9	9,8	17	8	12	8	22	
НКШ-10.18	42	8	M14×1,5	M16×1,5	21,9	19	6	8	11	11,8	10	13	13,8	19	8	12	10	22	
НКШ-10.19	42	8	M16×1,5	M14×1,5	21,9	19	6	10	13	13,8	8	11	11,8	19	10	12	8	22	
НКШ-10.20	42	8	M14×1,5	M12	19,6	17	6	8	11	11,8	-	-	9,6	17	8	12	-	22	
НКШ-10.21	55	8	M12×1,5	M12×1,5	16,2	14	4	6	9	9,8	6	9	9,8	14	8	12	8	35	

Штуцер НКШ-20.00







Рис.2
Остальное см. Рис.1




Обозначение	Рис	D	D ₁	L	D ₂	D ₃ *	S*	l	l ₁	l ₂	l ₃ H13	l ₄	d	d ₁ B11	d ₂₋₀₁	d ₃	d ₄	d ₅	С	Примеч.
НКШ-20.01	1	M8×1	M8×1	33	-	13.8	12	-	8	6	3	19	25	4	6	6.4	12	6.4	-	
НКШ-20.02		M12×15	M10×1	35	-	16.2	14	-	8	8	4	23	35	6	9	9.8	14	8.4	-	
НКШ-20.03		M14×15	M12×15	41	-	19.6	17	-	10	8	4	23	4	6	9	11.6	17	11.6	-	
НКШ-20.04		M14×15	M14×15	41	-	19.6	17	-	10	8	4	23	6.5	8	11	11.6	17	11.6	-	
НКШ-20.05		M16×15	M14×15	41	-	19.6	17	-	10	10	4	23	6.5	10	13	13.8	17	11.6	-	
НКШ-20.06		M12×15	M10×1	33	-	16.2	14	-	6	8	2.5	23	4	6	9	9.8	14	8.4	-	
НКШ-20.07																				
НКШ-20.08																				
НКШ-20.09																				
НКШ-20.20	2	M8×1	-	36	K1/8"	13.8	12	7	9	6	-	21	25	4	6	6.4	12	-	1	
НКШ-20.21		M12×15	-	39	K1/8"	16.2	14	9.5	10	8	-	23	35	6	9	8.4	14	-	16	
НКШ-20.22		M12×15	-	41	K1/8"	16.2	14	7	9	6	-	21	25	4	6	8.4	14	-	1	
НКШ-20.23		M14×15	-	46	K1/4"	19.6	17	12	15.5	8	-	23	6	8	11	11.8	17	-	16	
НКШ-20.24		M16×15	-	46	K1/4"	19.6	17	12	15.5	10	-	23	8	10	13	13.8	17	-	16	
НКШ-20.25		M14×15	-	42	K1/8"	16.2	14	8.5	11	8	-	23	6	8	11	11.8	14	-		
НКШ-20.26		M14×15	-	47	K3/8"	21.9	19	13	16.5	8	-	23	6	8	11	11.8	19	-		
НКШ-20.27		M12×15	-	45	K1/4"	19.6	17	12	15.5	8	-	23	4	6	9	9.8	14	-	16	
НКШ-20.28		M12×15	-	47	K3/8"	21.9	19	13	16.5	8	-	23	4	6	9	9.8	19	-	16	
НКШ-20.29		M14×15	-	51	K1/2"	27.7	24	16.5	21	8	-	23	6	8	11	11.8	24	-		
НКШ-20.30		M16×15	-	47	K3/8"	21.9	19	13	16.5	10	-	23	8	10	13	13.8	19	-	16	

Штуцер НКШ-30.00




Обозначение	L	H	D-6g	D1-6g	D2	S	d	d1 B11	d2-01	d3	d4 B11	d5-01	d6	d7	l	l1	l2	l3	Масса, кг
НКШ-30.01	48	6	M14×15	M14×15	19,6	17	6	8	11	11,8	8	11	11,8	17	8	21	8	21	
НКШ-30.02	53	7	M16×15	M16×15	21,9	19	8	10	13	13,8	10	13	13,8	19	10	23	10	23	
НКШ-30.03	54	8	M18×15	M18×15	25,4	22	10	12	15	15,8	12	15	15,8	22	12	23	12	23	
НКШ-30.04	48	6	M12×15	M12×15	16,2	14	4	6	9	9,8	6	9	9,8	14	8	21	8	21	
НКШ-30.05	58	8	M20×15	M20×15	27,7	24	12	14	17	17,8	14	17	17,8	24	12	25	12	25	
НКШ-30.06	54	8	M16×15	M18×15	25,4	22	8	10	13	13,8	12	15	15,8	22	10	23	10	23	
НКШ-30.07	51	7	M14×15	M16×15	21,9	19	6	8	11	11,8	10	13	13,8	19	8	21	10	23	
НКШ-30.08	56	8	M20×15	M18×15	25,4	22	8	14	17	17,8	12	15	15,8	22	12	25	12	23	
НКШ-30.09	58	8	M20×15	M22×15	27,4	24	12	14	17	17,8	16	19	19,8	24	12	25	14	25	
НКШ-30.10	60	10	M22×15	M30×15	36,9	32	12,5	16	19	19,8	22	26	27,8	32	14	25	14	21	
НКШ-30.11	52	8	M14×15	M18×15	25,4	22	6	8	11	11,8	12	15	15,8	22	8	21	12	23	
НКШ-30.12	54	8	M14×15	M20×15	27,7	24	6	8	11	11,8	14	17	17,8	24	8	21	12	25	
НКШ-30.13	64	8	M12×15	M12×15	16,2	14	4	6	9	9,8	6	9	9,8	14	8	23	8	33	
НКШ-30.14	64	8	M14×15	M14×15	19,6	17	6	8	11	11,8	8	11	11,8	17	8	23	8	33	
НКШ-30.15	64	8	M16×15	M16×15	21,9	19	8	10	13	13,8	10	13	13,8	19	10	23	10	33	
НКШ-30.16	64	8	M12×15	M14×15	19,6	17	4	6	9	9,8	8	11	11,8	17	8	23	8	33	
НКШ-30.17	64	8	M14×15	M12×15	19,6	17	4	8	11	11,8	6	9	9,8	17	8	23	8	33	
НКШ-30.18	64	8	M14×15	M16×15	21,9	19	6	8	11	11,8	10	13	13,8	19	8	23	10	33	
НКШ-30.19	64	8	M16×15	M14×15	21,9	19	6	10	13	13,8	8	11	11,8	19	10	23	8	33	
НКШ-30.20	64	8	M14×15	M12	19,6	17	6	8	11	11,8	-	-	9,6	17	8	23	-	33	
НКШ-30.21	77	8	M12×15	M12×15	16,2	14	4	6	9	9,8	6	9	9,8	14	8	23	8	46	

Угольник НКУ-00.00



Обозначение	В-69	D_1	d	d_1	d_{2-1}	d_3	d_4	d_5	L	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	L	L_1	c	Масса
	мм																				кг
HKY-00.01	M12×15	K1/8"	4	6	9	9,8	4	10,272	8	7	12	21	14	14	7	7	4,572	26	25	1	
HKY-00.02	M12×15	K1/8"	4	6	9	9,8	4	10,272	8	7	12	36	14	14	7	7	4,572	26	40	1	
HKY-00.03	M12×15	K1/4"	4	6	9	9,8	4	13,572	8	8,5	12	40	17	17	8	9,5	5,08	29	46	15	
HKY-00.04	M14×15	K1/4"	6	8	11	11,8	6	13,572	8	8,5	12	44,5	17	17	8	9,5	5,08	29	49	15	
HKY-00.09	M14×15	K1/8"	6	8	11	11,8	6	10,272	8	7	12	215	14	14	7	7	4,572	26	25	1	
HKY-00.10	M14×15	K1/8"	6	8	11	11,8	6	10,272	8	7	12	36,5	14	14	7	7	4,572	26	40	1	
HKY-00.11	M14×15	K1/2"	6	8	11	11,8	10	21,223	8	13	12	32	19	27	9,5	18	8,128	39	40	15	
HKY-00.12	M16×15	K1/2"	8	10	13	13,8	10	21,223	10	13	12	32	19	27	9,5	18	8,128	39	40	15	
HKY-00.13	M12×15	K1/4"	4	6	9	9,8	4	13,572	8	8,5	12	25	17	17	8	9,5	5,08	29	31	15	
HKY-00.14	M16×15	K1/8"	8	10	13	13,8	8	10,272	10	7	12	23	16	17	8	7	4,572	29	27	1	
HKY-00.15	M16×15	K1/4"	8	10	13	13,8	8	13,572	10	7	12	36,5	16	17	8	7	5,08	29	40	15	
HKY-00.16	M14×15	K1/4"	6	8	11	11,8	6	13,572	8	8,5	12	26,5	17	17	8	9,5	5,08	29	31	15	
HKY-00.18	M14×15	K3/8"	6	8	11	11,8	6	17,055	8	10,5	8	31	19	19	10	12	6,096	31,5	35,5	15	
HKY-00.19	M14×15	K3/8"	6	8	11	11,8	6	17,055	8	10,5	8	49	19	19	10	12	6,096	31,5	53,5	15	
HKY-00.20	M14×15	K1/2"	6	8	11	11,8	10	21,223	8	13	12	50	19	27	9,5	18	8,128	39	58	15	
HKY-00.21	M16×15	K1/8"	8	10	13	13,8	6	10,272	10	7	12	42	16	17	8	7	4,572	28	46	1	
HKY-00.22	M16×15	K3/8"	8	10	13	13,8	8	17,055	10	10,5	12	31	19	19	10	12	6,096	33,5	35,5	15	
HKY-00.23	M16×15	K3/8"	8	10	13	13,8	8	17,055	10	10,5	12	50	19	19	10	12	6,096	33,5	55,5	15	
HKY-00.24	M16×15	K1/2"	8	10	13	13,8	10	21,223	10	13	12	50	19	27	9,5	18	8,128	39	58	15	
HKY-00.25	M18×15	K1/4"	10	12	15	15,8	6	13,572	12	7	14	29	18	19	9	12	5,08	29	32	15	
HKY-00.26	M18×15	K1/4"	10	12	15	15,8	6	13,572	12	7	14	4,9	18	19	9	12	5,08	29	52	15	
HKY-00.27	M18×15	K3/8"	10	12	15	15,8	10	17,055	12	10,5	14	31,5	19	19	9,5	12	6,096	34	35,5	15	
HKY-00.28	M18×15	K3/8"	10	12	15	15,8	10	17,055	12	10,5	14	51,5	19	19	9,5	12	6,096	34	55,5	15	
HKY-00.29	M18×15	K1/2"	10	12	15	15,8	10	21,223	12	14	14	35,5	19	27	9,5	18	8,128	41	40	15	
HKY-00.30	M18×15	K1/2"	10	12	15	15,8	10	21,223	12	14	14	55,5	19	27	9,5	18	8,128	41	60	15	

Тройник НКТ-00.00



Обозначение	D-6g	D ₁	d	d ₁ B11	d _{2-0,1}	d ₃	d ₄	d ₅	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	L	L ₁	ε	Масса
	мм																			кг	
НКТ-00.01	M8x1	k1/8"	2	4	6	6.4	2	10.272	6	16	10	19	12	12	6	7	4.572	32	23	1	
НКТ-00.02	M8x1	k1/4"	2	4	6	6.4	2	13.572	6	18.5	10	19.5	12	16	6	9.5	5.08	37	23.5	1.5	
НКТ-00.03	M8x1	k3/8"	2	4	6	6.4	6	17.055	6	18.5	10	25.5	14	19	7	12	6.096	39	30.5	1.5	
НКТ-00.04	M12x15	k1/4"	4	6	9	9.8	4	13.572	8	20.5	12	37	17	17	8	9.5	5.08	41	31	1.5	
НКТ-00.05	M12x15	k3/8"	4	6	9	9.8	4	17.055	8	22.5	12	26.5	14	19	7	12	6.096	45	30.5	1.5	
НКТ-00.06	M14x15	k1/8"	6	8	11	11.8	6	10.272	8	18	12	21.5	14	14	7	7	4.572	36	25	1.5	
НКТ-00.07	M14x15	k1/4"	6	8	11	11.8	6	13.572	8	20.5	12	26.5	17	17	8	9.5	5.08	41	31	1.5	
НКТ-00.08	M14x15	k3/8"	6	8	11	11.8	6	17.055	8	21.5	12	31	19	19	9.5	12	6.096	43	35.5	1.5	
НКТ-00.09	M14x15	k1/2"	6	8	11	11.8	10	21.223	8	26	12	34.5	19	27	9.5	18	8.128	52	40	1.5	
НКТ-00.10	M16x15	k1/8"	8	10	13	13.8	6	10.272	10	13	12	23	16	16	8	7	4.572	26	27	1	
НКТ-00.11	M16x15	k1/4"	8	10	13	13.8	8	13.572	10	20	12	30	19	19	9.5	12	5.08	40	35.5	1.5	
НКТ-00.12	M16x15	k3/8"	8	10	13	13.8	8	17.055	10	21.5	12	31	19	19	9.5	12	6.096	43	35.5	1.5	
НКТ-00.13	M16x15	k1/2"	8	10	13	13.8	10	21.223	10	26	12	35.5	19	27	9.5	18	8.128	52	40	1.5	
НКТ-00.14	M18x15	k1/4"	10	12	15	15.8	6	13.572	12	29	14	29	18	18	9	9.5	5.08	44	32	1.5	
НКТ-00.15	M18x15	k3/8"	10	12	15	15.8	10	17.055	12	23.5	14	31.5	19	19	9.5	12	6.096	47	35.5	1.5	
НКТ-00.16	M18x15	k1/2"	10	12	15	15.8	10	21.223	12	28	14	36	19	27	9.5	18	8.128	56	40	1.5	
НКТ-00.67	M12x15	k1/8"	4	6	9	9.8	4	10.272	8	19	12	33	14	14	7	7	4.572	38	37	1	
НКТ-00.69	M12x15	k1/8"	4	6	9	9.8	4	10.272	8	19	12	21	14	14	7	7	4.572	38	25	1	